

Provincia di Lecco

Direzione Organizzativa IV - Viabilità e Infrastrutture
Servizio Reti Stradali e Concessioni
Piazza L. Lombarda, 4
23900 Lecco, Italia
Telefono 0341.295435
Fax 0341.295333

Pec: provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it

W:\REGISTRO ORDINANZE\ORDINANZE 2017\25 - SR 342 - lavori rotatoria cornello.doc

Tit. 11 Cl. 15 Fasc. 2017/8

Ord. N. 24

Protocollo digitale

Lecco, 14.07.2017

OGGETTO: SR 342 "Briantea" – MODIFICA REGOLAMENTAZIONE AL TRANSITO al pk 26+480 ca. (intersezione con le vie comunali denominate "Via Indipendenza" e "Via Cornello") in Comune di Calco.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE IV - VIABILITA' e INFRASTRUTTURE – SERVIZIO RETI STRADALI E CONCESSIONI -

Premesso che la Provincia di Lecco sta eseguendo lavori al pk 26+480 ca. della SR 342 in Comune di Calco, finalizzati all'eliminazione degli impianti semaforici in corrispondenza delle intersezioni con le vie comunali denominate "Via Indipendenza" e "Via Cornello";

Considerata l'avanzata fase delle opere, e la necessità di procedere alla realizzazione del cassonetto stradale in corrispondenza delle intersezioni con le sopraccitate vie comunali;

Ritenuto opportuno procedere all'istituzione di una modifica della regolamentazione della circolazione al fine di poter procedere all'esecuzione delle opere in condizioni di sicurezza per le maestranze e per gli utenti della strada;

Visto l'art. 30, comma 7 del DPR 495 del 16.12.1992;

Visti gli artt. 5 - 6 e 7 del D.L. n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modifiche;


ORDINA


- 1. L'ISTITUZIONE DELLA DIREZIONE OBBLIGATORIA DIRITTO per i veicoli provenienti da Como e percorrenti la SR 342 in direzione Bergamo, e L'ISTITUZIONE DELLA DIREZIONE OBBLIGATORIA DIRITTO per i veicoli provenienti da Bergamo e percorrenti la SR 342 in direzione Como, al pk 26+480 ca. (intersezione con le vie comunali denominate "Via Indipendenza" e "Via Cornello") in Comune di Calco, a decorrere dalle ore 08.00 di Lunedì 17 Luglio 2017 sino alle ore 14.00 di Sabato 22 Luglio 2017;**
- 2. L'ISTITUZIONE DI DIREZIONI CONSENTITE DIRITTO E DESTRA per i veicoli provenienti da Como e percorrenti la SR 342 in direzione Bergamo con possibilità di svolta in Via Indipendenza (con possibilità di svolta in Via Indipendenza), e L'ISTITUZIONE DI DIREZIONI CONSENTITE DIRITTO E SINISTRA per i veicoli provenienti da Bergamo e percorrenti la SR 342 in direzione Como (con possibilità di svolta in Via Indipendenza) al pk 26+480 ca. (intersezione con le vie comunali denominate "Via Indipendenza" e "Via Cornello") in Comune di Calco, a decorrere dalle ore 08.00 di Lunedì 24 Luglio 2017 sino alle ore 14.00 di Sabato 29 Luglio 2017, e comunque sino alla fine delle lavorazioni;** si precisa che la Via Indipendenza, rispetto alla SR 342, sarà a senso unico in ingresso;
- il posizionamento dei prescritti segnali stradali, in conformità alle prescrizioni del Nuovo Codice della Strada e s.m.i., e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, a carico della Provincia di Lecco e della ditta esecutrice delle opere;
- la divulgazione agli organi di stampa e di vigilanza della presente ordinanza, a carico della Provincia di Lecco;

Si presta ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2006 che la presente copia analogica di documento informatico, prot. n. 42525 del 14.07.2017, composto da n. 2 pagina/e, è conforme all'originale conservato in tutte le sue componenti presso la Provincia di Lecco.

X IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VIABILITA' e GRANDI INFRASTRUTTURE
dott. Ing. Angelo Valsecchi

IL CAPO CENTRO MANTENIMENTO
Circ. n. 1 Valsessina e n. 6 Livo
Ing. Fabrizio Selva





Provincia di Lecco

Sono incaricati di far osservare il dispositivo della presente Ordinanza i Funzionari e gli Agenti di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada;

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso, entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 37, comma 3, de D.lgs n. 285 del 30/04/1992 ed art. 74 del Regolamento di Esecuzione, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro il medesimo termine potrà altresì essere presentato al T.A.R. della Lombardia.

Il Dirigente
dott. ing. Angelo Valsecchi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale

Responsabile del procedimento: dott. ing. Angelo Valsecchi

Responsabile dell'istruttoria: ing. Andrea Sesana